

Scheda n. 77



Meccanismi di collasso: schema indicativo generale

Cinematismo fuori dal piano: 2 piani <--112--> T=49

Meccanismi di collasso: schema parete Nord-Ovest



MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE Proprietà: P. N. – *Anno 2015*

Per la ristrutturazione, recuperandone la piena funzionalità, del fabbricato, si sono resi necessari interventi strutturali per il superamento delle sue principali inadeguatezze e che determinassero il suo miglioramento sismico. Il fabbricato allo stato attuale deriva da ampliamenti successivi di una porzione originaria della prima metà del '900; la struttura portante è in muratura di mattoni pieni di laterizio e pietra naturale non squadrata; gli impalcati di piano e di copertura sono in legno; Nell'ambito del progetto strutturale, se ne è previsto il consolidamento fondale, mediante cordolature di rinfianco delle esistenti fondazioni superficiali a sacco, di dimensioni e tipologia inadequate, l'inspessimento delle murature portanti laddove riscontrate esili, la sostituzione dei solai di interpiano in legno con nuovi solai in laterocemento efficacemente collegati alle murature portanti perimetrali ed interne, il completo rifacimento della copertura in legno, a falde inclinate, con soletta in c.a. e cordoli perimetarli sormontanti tutte le murature portanti ed in grado di assicurare un comportamento maggiormente scatolare al fabbricato; infine si è provveduto al rinforzo di alcune pareti murarie mediante realizzazione di intonaco armato.

Per l'analisi e la verifica delle murature portanti del fabbricato se ne è effettuata la modellazione per macroelementi F.M.E. "frame by macro-elements", con schematizzazione a telaio spaziale equivalente ed eseguita l'analisi modale, l'analisi lineare statica non sismica, l'analisi lineare sismica dinamica modale, sia nello stato attuale che di progetto del fabbricato, con cui compiere le verifiche a pressoflessione complanare, pressoflessione ortogonale, taglio per scorrimento orizzontale, taglio per fessurazione diagonale. Successivamente è stata eseguita l'analisi cinematica per la verifica dei principali meccanismi locali di collasso delle pareti, limitata al solo stato di progetto, poiché sostanzialmente inutile per lo stato attuale. --> segue -->

